


职业卫生评价项目信息网上公开表

用人单位 (建设项目)名称	三门峡腾跃同力水泥有限公司	联系人	张占伟
地理位置	河南省三门峡市渑池县仁村乡。		
项目名称	三门峡腾跃同力水泥有限公司工作场所职业病危害因素检测		
项目简介	三门峡腾跃同力水泥有限公司位于河南省渑池县仁村乡，是河南同力水泥有限公司的全资子公司，河南同力水泥有限公司于2012年6月收购义马煤业集团水泥有限责任公司100%股权，注册成立该公司。用人单位现有生产线2006年6月点火投产，现拥有一条70万t/a废石综合利用生产线，一条5000t/d新型干法水泥熟料生产线，年产水泥200万吨。		
项目负责人	王伟超		
现场调查人	王伟超、李涛		
现场调查时间	2024.8.10	用人单位陪同人	张占伟
现场采样、检测人员	刘素宾、陈峰、王伟超、刘耀凯、方啊照、黄飞虎、曹起旺、张舒豪		
采样、检测时间	2024.8.29~2024.8.30	用人单位陪同人	张占伟、李周军、刘献新、阴建东
报告完成日期	2024.9.23	报告编号	DX/JP-ZP240727
用人单位 (建设项目)存在的职业 病危害因素及检测 结果	<p>本次对用人单位工作场所主要职业病危害因素为粉尘（石灰石粉尘、煤尘、矽尘、其他粉尘、石膏粉尘、电焊烟尘、水泥粉尘）、毒物（一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、锰及其无机化合物、氨、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸）、物理因素（噪声、高温、工频电场、紫外辐射）、放射性因素（γ射线、中子）。</p> <p>检测结果：用人单位作业工人接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。</p>		
评价结论与建议	<p>评价结论： 本次检测用人单位作业工人接触的职业病危害因素浓度/强度均不超过职业接触限值。</p> <p>建议： （1）对工作场所的防尘设施进行定期检查和维修，保证其能正常运行，以达到较好的防尘效果。 （2）定期对高噪声设备进行检维修，定期保养维护，对于出现问题的部件及时更换，以降低噪声强度。 （3）本次检测结束后及时将本次工作场所职业病危害因素检测结</p>		

果进行公告。
(4) 及时进行职业病危害项目申报。

技术审查专家组
评审意见

—



现场影像资料

